



التطبيق

درجة التعمق


يكون المتعلم قادراً على: التعرف على الروابط الميكانيكية.

الأهداف


I. التمهيدي: النشاط الاستكشافي صفحة 93

II. دراسة الحركات

❖ حركة التنقل: هي انزلاق كل أجزاء القطعة او المنتج في نفس الاتجاه و بنفس المسافة المقطوعة.



❖ حركة الدوران: هي دوران القطعة او المنتج حول نفس المركز و اخذ نفس المسار في شكل دائرة و جزء منها.



1 الحركات الممكنة (.....)

حسب المحور الواحد يمكن القيام بـ..... و بـ.....

كل جسم (الكرة) في الهواء قادر على القيام بـ..... حركات ممكنة حسب المحاور Ox , Oy , و Oz

3 حركات.....
 T_x T_y T_z }
 3 حركات.....
 R_x R_y R_z }

كل حركة ممكنة يسند لها

عدد الحركات الممكنة = درجات الحرية

2 الحركات الغير ممكنة (.....)


كلما تم حذف درجة حرّية حصلت حركة غير ممكنة

تسمى.....

كل حركة غير ممكنة يسند لها

عدد الحركات الغير ممكنة = درجات الربط


درجات الحرية + درجات الربط =



III. الروابط الميكانيكية

(1) الربط الاندماجي :

بالاعتماد على المحاور ox, oy, oz : تعرّف إلى الحركات الممكنة بين القطعتين 1 و 2.



.....
.....
.....

T		R		2/1
T_x	...	R_x	...	
T_y	...	R_y	...	
T_z	...	R_z	...	

درجات الحرية =

درجات الربط =

القطعتان 1 و 2 ولا يمكن فصلهما ولا توجد بينهما حركة.

فهما معا يكونان رّبطا ميكانيكيا

يسمى.....

رمز الربط

--

ملاحظة: هناك نوعين من الروابط الاندماجية: (كتاب الدروس الصفحة 58 و الصفحة 59).

- ❖ الرّبط الاندماجي القابل للتفكيك: ينجز باستعمال اللولب أو المشبك أو الضغظ...
- ❖ الرّبط الاندماجي الغير القابل للتفكيك: ينجز باستعمال اللحام أو اللصق أو البرشام...

(2) الربط الانزلاقي


بالاعتماد على المحاور ox, oy, oz : تعرّف إلى الحركات الممكنة بين القطعتين 8 و 9.

يقوم الزّالق (9) مع هيكل المقام المتغير (8)

وتتمثل في..... حسب.....

الزّالق (9) والهيكل (8) يكونان معا رّبطا ميكانيكيا

يسمى.....



.....
.....
.....

T		R		8/9
T_x	...	R_x	...	
T_y	...	R_y	...	
T_z	...	R_z	...	

درجات الربط =


درجات الحرية =

رمز الربط

--


3 الربط الارتكازي

بالاعتماد على المحاور ox , oy و oz : تعرّف إلى الحركات الممكنة بين القطعتين 4 و 6.
يمكن للعجلة (4) القيام مع المحور (6).....



وتتمثل في.....حول.....
العجلة (4) والمحور (6) يكونان معا رّبطا ميكانيكيا
يسمى.....



رمز الربط




T		R		6/4
T_x	...	R_x	...	
T_y	...	R_y	...	
T_z	...	R_z	...	

درجات الربط = و درجات الحرّية =

IV. تطبيق 1 آلة ثني الصفائح المعدنية




❖ بالاعتماد على المحاور ox , oy و oz تعرف على الحركات الممكنة بين القطع المحددة في كل حالة:



T		R		1/4
T_x	...	R_x	...	
T_y	...	R_y	...	
T_z	...	R_z	...	

} 1/4


الربط.....



T		R		5/4
T_x	...	R_x	...	
T_y	...	R_y	...	
T_z	...	R_z	...	

} 5/4

الربط.....




T		R		6/1
T_x	...	R_x	...	
T_y	...	R_y	...	
T_z	...	R_z	...	






} 6/1

الربط.....

٧. التطبيق 2 آلية ضغط العلب



❖ عند دفع الرفاعة (2) الى الأسفل تقوم بالضغط على الصلة (4) التي تحرك السندان (6) في اتجاه القاعدة (7).



T		R		
T _x	...	R _x	...	3/6
T _y	...	R _y	...	
T _z	...	R _z	...	

..... } 3/6
 }
 }
 الربط

الرمز

T		R		
T _x	...	R _x	...	3/7
T _y	...	R _y	...	
T _z	...	R _z	...	

..... } 3/7
 }
 }
 الربط

الرمز


T		R		
T _x	...	R _x	...	1/2
T _y	...	R _y	...	
T _z	...	R _z	...	

..... } 1/2
 }
 }
 الربط

الرمز

التقديم :

يتكوّن المنتج من عدة قطع متصلة ببعضها البعض بحركة أو بدون حركة فتشكل بذلك الروابط... ميكانيكية مختلفة. يقع تحديد أسماء هذه الروابط حسب الحركة... الموجودة بينها في الفضاء.



نعتبر عن الفضاء بثلاث محاور

إن كل جسم في الفضاء يستطيع القيام بـ 6 حركات وتسمى... درجات وتنقسم هذه الدرجات إلى:

3✓ حركات انتقال : - انتقال حسب المحور (OX) وتسمى T_x ... T_x : Translation...

- انتقال حسب المحور (OY) وتسمى T_y ...

- انتقال حسب المحور (OZ) وتسمى T_z ...

3✓ حركات لوران : - لوران حسب المحور (OX) وتسمى R_x ... R_x : Rotation.....

- لوران حسب المحور (OY) وتسمى R_y ...

- لوران حسب المحور (OZ) وتسمى R_z ...

إذا كانت الحركة ممكنة يُسند لها العدد (1.) وتسمى درجة حرية. أما إذا كانت الحركة غير ممكنة فيُسند لها العدد (0.) وتسمى درجة ربط..
عدد درجات الحرية + عدد درجات الربط = 6.


أنواع الربط

نعمتد نوع الحركة أو غيابها لتحديد نوع الربط الميكانيكي

الربط الاندماجي :

التعريف : نعبر عن الربط الاندماجي عندما لا توجد أي درجة للحرية بين
قطعتين أي لا يمكن تحريك القطعة 1 بالنسبة للقطعة 2.....

الحركات :



عدد درجات الحرية = 0.....

عدد درجات الربط = 6.....

$$\left. \begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} \right\} \begin{matrix} I_z & I_y & I_x \\ R_z & R_y & R_x \end{matrix} \left. \right\} 2/1 \leftarrow$$

انتقال	دوران
$T_x = 0$	$R_x = 0$
$T_y = 0$	$R_y = 0$
$T_z = 0$	$R_z = 0$



انجاز النشاط عدد 2 ص 94 و 95

أنواع الربط الاندماجي :


الربط الاندماجي القابل للتفكيك : ... يمكن تفكيك قطعتين بدون إتلاف أي واحدة

مثال: مسمار الربط.....

الربط الاندماجي الغير القابل للتفكيك: لا يمكن تفكيك قطعتين إلا بإتلاف إحدهما.....

مثال: اللحام - اللصاق.....

البرغي قابل للتفكيك



بالاعتماد على المحاور Ox, Oy و Oz المبنية على الرسم السابق قاطع الأسلاك،
تحرك إلى الحركات الممكنة بين ذراع القاطع (1) والمحور (2):

	T	R	
$\left. \begin{matrix} \dots \\ \dots \\ \dots \end{matrix} \right\} 2/1$	Tx 0	Rx 0	2/1
	Ty 0	Ry 0	
	Tz 0	Rz 1	


1- يشترى قاطع الأنابيب على رابطتين إرتكازيتين تعرف عليهما بوضعهما في دائرة على الصورة التالية:



2- بالرجوع إلى الرسم التامل لقاطع الأنابيب حدد العناصر المساهمة في إنجاز الربط الإرتكازي ثم قم بتلوينها:

2- الأسلطة الشبيكية:

النشاط 1



بالاعتماد على المحاور Ox, Oy و Oz المبنية على الرسم السابق لعند الوصلة، تحرك إلى الحركات الممكنة بين القطع التالية:

	T	R	
$\left. \begin{matrix} \dots \\ \dots \\ \dots \end{matrix} \right\} 2/1$	Tx ---	Rx ---	2/1
	Ty ---	Ry ---	
	Tz ---	Rz ---	
	T	R	
$\left. \begin{matrix} \dots \\ \dots \\ \dots \end{matrix} \right\} 2/3$	Tx ---	Rx ---	2/3
	Ty ---	Ry ---	
	Tz ---	Rz ---	

النشاط 2

تحرك على نوع الربط الانتماسي بين اجزا القطع التالية مع ذكر نوع التقنية المستعملة

اللحام غير قابل للتفكيك	
برشمة غير قابل للتفكيك	

الربط الإرتكازي... :

التعريف : لا يسمح إلا بحركة دوران واحدة حول أحد المحاور.....

الحركات:




عدد درجات الحرية = 1.....

عدد درجات الربط = 5.....

}
}
}

انتقال	دوران
$T_x =$	$R_x =$
$T_y =$	$R_y =$
$T_z =$	$R_z =$



الرمز:

انجاز النشاط عدد 3 ص 95

الربط الإنزلاقي :



التعريف : لا يسمح إلا بحركة انتقال واحدة حول أحد المحاور.....

الحركات:




عدد درجات الحرية = 1.....

عدد درجات الربط = 5.....

}
}
}

انتقال	دوران
$T_x =$	$R_x =$
$T_y =$	$R_y =$
$T_z =$	$R_z =$




الرمز:

انجاز النشاط عدد 5 ص 97


التطبيق : نشاط 4 ص 95 و 96 - نشاط 7 ص 98 - نشاط 8 ص 99



البرغي قابل للتفكيك



النشاط 3



بالاعتماد على المحاور Ox, Oy و Oz المبينة على الرسم السابق قاطع الأسلاك،
تعرف إلى الحركات الممكنة بين ذراع القاطع (1) والمحور (2):

	T	R	
$\left. \begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{matrix} \right\} \Leftrightarrow$	Tx	Rx	0
	Ty	Ry	0
	Tz	Rz	1

النشاط 4


1- يحتوي قاطع الأنابيب على رابطتين إرتكازيتين تعرف عليهما بوضعهما في دائرة على
الصورة التالية:



2- بالرجوع إلى الرسم التامل لقاطع الأنابيب حدد العناصر المساهمة في إنجاز الربط
الإرتكازي ثم قم بتلوينها :

2- الأسطوانة التطبيقية:

النشاط 1



بالاعتماد على المحاور Ox, Oy و Oz المبينة على الرسم السابق لعمد الوصلة، تعرف
إلى الحركات الممكنة بين القطع التالية:





	T	R	
$\left. \begin{matrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{matrix} \right\} \Leftrightarrow$	Tx	Rx	0
	Ty	Ry	0
	Tz	Rz	0

	T	R	
$\left. \begin{matrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{matrix} \right\} \Leftrightarrow$	Tx	Rx	0
	Ty	Ry	0
	Tz	Rz	1

النشاط 2

تعرف على نوع الربط الاندماجي بين أجزاء القطع التالية مع ذكر نوع التقنية المستعملة





المسألة 5:



1. تأمل صورة المنور العاكس التالية:



2. بالاعتماد على المحاور Ox, Oy و Oz المبينة على الرسم السابق للمنور العاكس، تعرف إلى الحركات الممكنة بين القطعة (1) والقطعة (2):

$$\left. \begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} \right\} 2/1 \Leftrightarrow \begin{matrix} T & R \\ T_x & 0 & R_x & 0 \\ T_y & 0 & R_y & 0 \\ T_z & -1 & R_z & 0 \end{matrix} 2/1$$

بني الرّبط الميكانيكي بين القطعة (1) والقطعة (2) → **الرّبط الانزلاقي**



3- تعرف على الحركات الممكنة للقطعة (6) بالنسبة للقطعة (5):


$$\left. \begin{matrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{matrix} \right\} 5/6 \Leftrightarrow \begin{matrix} T & R \\ T_x = \dots & R_x = \dots \\ T_y = \dots & R_y = \dots \\ T_z = \dots & R_z = \dots \end{matrix}$$

النشاط 6:

1. يحتوي القدم الزلق على ربط انزلاقي بالترجوع إلى الرسم الشامل تعرف إلى المكونات المساهمة في إنجاز هذا الربط بذكر اسمها ورقمها ؟

2. قم بتلوين هذه المكونات بألوان مختلفة.
3. بالاعتماد على المحاور Ox, Oy و Oz المبيّنة على الرسم الشامل للقدم الزلق الزلق، تعرف إلى درجات الحركات الممكنة بين المكونات المساهمة في إنجاز الربط الانزلاقي:

	T	R
...	Tx	Rx
...	Ty	Ry
...	Tz	Rz



		01	06	برغي الجر
		01	05	برغي الحناط
		01	04	برغي التثبيت
		01	03	إسناد الحناط
		01	02	مزلق
		01	01	مسطرة مدرجة
ملاحظات	مادة	تسمية	عدد	رقم
1/50 القدم الزلق		1:1	الشم:	

1. بالاعتماد على المحاور Ox, Oy و Oz المبيّنة على الرسم السابق للترجوع الزلق، تعرف إلى الحركات الممكنة بين القطعة (1) والقطعة (2):

	T	R
...	Tx	Rx
...	Ty	Ry
...	Tz	Rz

يسمى الربط الميكانيكي بين القطعة (1) والقطعة (2) بـ
2. بالاعتماد على المحاور Ox', Oy' و Oz' المبيّنة على الرسم السابق للترجوع الزلق، تعرف إلى درجات الحركات الممكنة بين القطعة (2) والقطعة (3):

	T	R
...	Tx	Rx
...	Ty	Ry
...	Tz	Rz

يسمى الربط الميكانيكي بين القطعة (2) والقطعة (3) بـ
النشاط 7:



1. يحتوي مشد الوصلة المبين في الرسم السابق على ربط انزلاقي تعرف عليه بوضعه في دائرة.
2. لسكر أرقام القطع المساهمة في إنجاز هذا الربط:

3. تعرف إلى درجات الحركة الممكنة بين القطعة (1) والقطعة (2):

	T	R
...	Tx	Rx
...	Ty	Ry
...	Tz	Rz

4. ما طبيعة الربط الميكانيكي بين القطعة (1) والقطعة (2):

1. تعريف الحركات:


1- الانزلاق: (.....) هو حركة تقوم بها قطعة ما من مكان إلى آخر وفق محدد.

2- الدوران: (.....) هو حركة تقوم بها قطعة ما حول محدد.

II. درجات الحرية و الربط:

1. درجات الحرية:

* جسم حر في الفضاء (كرة أو طائرة) يمكن أن يقوم ب حركات حسب (.....) .



* كل حركة تسمى (د.ح)

درجات الحرية	الحركات الممكنة					
	دوران			انتقال		
.....	R_x	R_y	R_z	T_x	T_y	T_z
.....

* يكون الجسم حرا إذا كان يحتوي على درجات

2. درجات الربط:

- عند ربط قطعة بأخرى تفقد من إلى درجات

- كل درجة حرية مفقودة تسمى (در)

3. ملاحظة:

- يسند (.....) لدرجة الربط و (.....) لدرجة الحرية.


$$\text{درجات الحرية} + \text{درجات الربط} = \text{درجات}$$

- كل جسم متصل بغيره يمثل ربط ميكانيكي و منها: الربط الاندماجي - الربط الانزلاقي - الربط الارتكازي.

١١١. دراسة الروابط الميكانيكية:

١- الربط الاندماحي:

* مثال: مطرقة تتكون من قطعتين مقبض (1) و الجزء المعدني (2).




* درجات الحركة أو الحرية:

T	R
$T_x = \dots$	$R_x = \dots$
$T_y = \dots$	$R_y = \dots$
$T_z = \dots$	$R_z = \dots$

- درجات الحرية (.....) + درجات الربط (.....) =

* استنتاج: - القطعة (1) لا يمكنها القيام بأي بالنسبة للقطعة (2).



- القطعة (1) مربوطة ربطا بالقطعة (2).



* الرمز:

الربط الاندماحي بين قطعتين يمنع الحركة بينهما.

➔ **ربط اندماحي قابل للتفكيك:** هو ربط اندماحي قابل للتفكيك كلما دعت الحاجة إلى ذلك. و من أهم التقنيات المستعملة:



➔ **ربط اندماحي غير قابل للتفكيك:** هو ربط اندماحي دائم يؤدي تفكيكه إلى إتلاف القطع. و من أهم التقنيات المستعملة:

